





ЛПА-800 Схемы подключения HART устройств к каналу №1



А – пассивный датчик с поддержкой HART и пассивное приемное устройство,

Б – пассивное устройство управления и пассивное исполнительное устройство с поддержкой HART,

В – активный датчик с поддержкой HART и внешним источником питания и активное приемное устройство с внешним источником питания,

Г – активное устройство управления с внешним источником питания и активное исполнительное устройство с поддержкой HART и внешним источником питания.