


ЛПА-800 Схемы подключения HART устройств к каналу №2



- А – пассивный датчик с поддержкой HART и пассивное приемное устройство,
 Б – пассивное устройство управления и пассивное исполнительное устройство с поддержкой HART,
 В – активный датчик с поддержкой HART и внешним источником питания и активное приемное устройство
 внешним источником питания,
 Г – активное устройство управления с внешним источником питания и активное исполнительное устройство
 с поддержкой HART и внешним источником питания.