

БИА - 103 - X Y Z - W

Выходной сигнал

0	0..5 В
1	0..10 В
2	1..5 В
3	2..10 В

Тип датчика

0	ТСП100П W100=1,3910
1	ТСП50П W100=1,3911
2	ТСП100П W100=1,3850
3	ТСП50П W100=1,3850
4	ТСМ100М W100=1,4280
5	ТСМ50М W100=1,4280
6	ТСМ100М W100=1,4260
7	ТСМ50М W100=1,4260

Диапазон измерений

0	-100...100 °С
1	-50...50 °С
2	-50...100 °С
3	-50...150 °С
4	0...50 °С
5	0...100 °С
6	0...150 °С
7	0...200 °С
8	0...400 °С
9	-50...200 °С

А

Температурный диапазон от плюс 5 до плюс 60 °С

Б

Температурный диапазон от минус 40 до плюс 70 °С