

ЛПА-043 Схема подключения к пассивному токовому датчику по четырёхпроводной схеме с питанием датчика от барьера искрозащиты

