

БИ-003(004) Четырехпроводная схема подключения термопреобразователя ТС

Взрывоопасная зона

Взрывобезопасная зона

ТС

*БИ-003
(БИ-004)*

Вторичный преобразователь

